



Originál

Faktura č.

20230082

Dodavateľ

DPPS, s.r.o.

831 06 Pri Vínohradoch 269/G
Bratislava
SVK

IČ DPH SK2022443335 IČ 36834076

IČO DPH SK2022443335

P.ústav Fio banka, a.s. nám. SNP 21

Účet SK408330000002800289075

IBAN SK408330000002800289075

Odběratel

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín

IČ DPH SK2022749432

IČ 44510152

IČO DPH SK2022749432

Forma úhrady převodem

Objednávka p. Baláž

Ze dne 17.07.2023

Smlouva

Zakázka 501164

Sml.pokuta/den

Datum dodání zboží/služby 17.07.2023

Datum vystavení 21.07.2023

Datum splatnosti 04.08.2023

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
2780100609	podsvětený slot na lístky	860,0000	1 ks	20		860,00
	technik - doba opravy - všední den	40,0000	1 hod	20		40,00
	technik - čas strávený na cestě	23,0000	2 hod	20		46,00
	doprava	25,0000	1 ks	20		25,00
	doprava - ostatní	0,6000	250 km	20		150,00

DPH :	Sazba	Základ DPH	EUR	1 121,00
	20% :	1 121,00	DPH 20 %	224,20

Celková částka (EUR) : 1 345,20

Převzal

telefon +420 220800178-9
OR Okresný súd Bratislava Spis.zn. 47495/B

razítko, podpis

From: Baláž Branislav <branislav.balaz@trencin.sk>
Sent: Monday, July 17, 2023 10:26 AM
To: Designa <designa@designa.cz>
Subject: Servisný zásah

Dobrý deň,

Žiadam vás o servisný zásah multiconu na pokladni parkoviska Rozmarínová Trenčín.

S pozdravom.

Branislav Baláž
správa parkovísk

TRENČÍN 

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
mobil: 0902 911 050
e-mail: branislav.balaz@trencin.sk
web: www.trencin.sk

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu) upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých môže byť v rozpore so zákonom, napríklad s ochranou listového tajomstva. V prípade, že sme Vám doručili túto správu omylom Vás prosíme, aby ste nás na doručenie upozornili a správu vrátane jej príloh vy



ZÁRUČNÁ / SERVISNÁ OPRAVA č. 16 /23/STE

Miesto výskytu závady: TREŤIANSKA PARKOVACIA SPOLČOSŤ - ROZMARINOVÁ		
Výrobné číslo:	záruka od:	do:
Druh závady: nefunkčný MULTICON V APS		
Nahlásil: BAKÁČ	Dňa 17.7.2023	OP: 501764
Cesta na opravu nastúpena	Dňa 17.7.2023	
Opravu vykonal: Jakub Stegmann		
Popis rozsahu vykonaných prác: - MULTICON NEREGISTRUJE UZBRATIE LÍSTKA 20 SLOTU - UPLNENÁ PODSVIETENÉHO SLOTU NA LÍSTKY 90 SENZORMI - OBS. Č. 2 380 100 609		
Materiál: - PODSVIETENÍ SLOT NA LÍSTKY 90 SENZORMI OBS.Č. 2 380 100 609 260 € bez DPH		
Zariadenie opravené AKO	Dňa 17.7.2023	
Zariadenie neopravené - dôvod		
Počet prejdených km: 250 km		
Počet hodín strávených na ceste: 2h		
Doba trvania opravy: 1h		
Nárokovaná čiastka v EURO: podľa aktuálneho cenníka		

17.7.2023

Dátum

Prevzal

DPPS s. r. o.



Pri Vinohradoch 269/G
831 06 Bratislava