



Originál

Faktura č.

20250052

Dodavateľ

DPPS, s.r.o.

831 06

Pri Vinohradoch 269/G
Bratislava
SVK

IČ DPH

SK2022443335

IČ

36834076

IČO DPH

SK2022443335

P.ústav

Fio banka, a.s. nám. SNP 21

Účet

SK4083300000002800289075

IBAN

SK4083300000002800289075

Odběratel

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín

IČ DPH

SK2022749432

IČ

44510152

IČO DPH

SK2022749432

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady

převodem

Objednávka

dodatek č. 1 k zmluve

Ze dne

01.01.2024

Smlouva

Zakázka

501325

Sml.pokuta/den

Datum

dodání zboží/služby

16.04.2025

Datum vystavení

24.04.2025

Datum splatnosti

12.05.2025

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
SK172019	profylaktická kontrola Rozmarinová - Trencianska PS	618,5000	1 ks	23		618,50

D P H :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	EUR	618,50
	23% :	618,50	DPH 23 %	142,26

Celková částka (EUR) : 760,76

Převzal

telefon

+420 220800178-9

OR

Okresný súd Bratislava Spis.zn. 47495/B

razítko, podpis



ZÁRUČNÁ / SERVISNÁ OPRAVA č. 11/25/STE

Miesto výskytu závady: Trenčianska parkovacia spoločnosť – parkovisko Rozmarínová		
Druh závady: Profylaktická údržba		
Nahlásil: Baláž	Dňa: 7.4.2025	OP: 501325
Cesta na opravu nastúpená dňa: 16.04.2025		
Opravu vykonal: Jakub Stegmann, Dávid Stupka		
Popis rozsahu vykonaných prác: Servisná údržba vjazdového a výjazdového stojanu vrátane závor, nastavenie, skontrolovanie a vyčistenie všetkých komponentov vrátane kamier na čítanie RZ. Servisná údržba APS, vyčistenie všetkých komponentov, skontrolovanie a odskúšanie funkčnosti parkovacieho systému.		
Závady park. systému: 		
Materiál: ---		
Zariadenie opravené: Áno	Dňa: 16.04.2025	
Zariadenie neopravené – dôvod: ---		
Doprava: ---		
Počet hodín strávených na ceste: ---		
Doba trvania opravy: ---		
Nárokovaná čiastka V EURO: podľa zmluvy		

16.4.2025

Dátum



Prevzal



DPPS s.r.o.